

## Postup aktualizácie firmvéru





### Príprava počítača:





- stiahnuť súbor uniflash.zip z <http://soft.vonsch.sk/data/Software/UNI/uniflash.zip>
- rozbaľiť stiahnutý zip súbor
- nainštalovať program C2Prog pomocou C2Prog\_xxx.exe
- v prípade potreby je potrebné nainštalovať javu z <http://www.java.com>
- nainštalovať ovládač pre prevodník pomocou USB\_485.exe

### Príprava firmvéru:

- stiahnuť zo stránky [www.vonsch.sk/support/](http://www.vonsch.sk/support/) najnovší firmvér pre daný výrobok.


### Nahrávanie:

<p>1. Vypnúť striedač vypínačom</p> 	<p>2. Odpojiť AC prívod (pozor v konektore kábla je napätie)</p> 
<p>3. Odpojiť DC prívod (pozor v konektore kábla je napätie)</p> 	<p>4. Odskrutkovať 2 skrutky pomocou imbusového kľúča veľkosti 2,5mm</p> 

<p>5. Miernym nadvihnutím opatrne zložiť predný plech (<b>pozor ostanú pripojené káble</b>)</p>	<p>6. Zapojiť nahrávací jumper na riadiacej doske</p>
	
<p>7. Pripojiť USB kábel z počítača k riadiacej doske</p>	<p>8. Nastaviť správny COM port vo Windows v správcovi zariadení. “Ovládací panel / Systém a zabezpečenie / Systém / Správca zariadení / Porty (COM a LPT) / USB serial port / Port Settings/ Advanced/ Port number” na COM1</p>
	


9. Zložiť predný plech na striedači (netreba skrutkovať)
10. Pripojiť DC prívod do striedača (Na DC paneloch musím mať dostatočné napätie na zapnutie striedača – nie je možné nahrávať softvér v noci)
11. Zapnúť striedač vypínačom
12. Spustiť C2Prog v počítači

### 13. Vybrať požadovaný firmvér



### 14. Spustiť nahrávanie softwaru pomocou tlačítka "Program".

- Otvorí sa okno s priebehom nahrávania.
- ak sa ani po minúte v tomto okne neobjavia texty popisujúce priebeh nahrávania, treba toto okno zavrieť a skontrolovať nastavenie portu (asi nie je nastavený COM1)
  - zvoliť tlačítko "Configure Ports"
  - následne vybrať "Scan Ports"
  - počkať na dokončenie
  - vybrať správny COM port
  - potvrdiť OK
  - opätovne spustiť nahrávanie



16. Vypnúť striedač vypínačom
17. Odpojiť DC prívod
18. Odklopiť predný plech
19. Odpojiť USB kábel
20. Vypojiť nahrávací jumper
21. Založiť predný plech
22. Zaskrutkovať skrutky
23. Pripojiť DC prívod
24. Pripojiť AC prívod
25. Zapnúť striedač vypínačom
26. Počkať na nábeh striedača.